


B.D. 機械設計+ R12



◎投影図機能拡張

- ・三面投影図で投影する図形をつながり選択できるようにしました。
- ・選択した図形をスワイプできるようにしました。



◎Gコード機能追加

- ・つながり選択した図形をGコードで出力できます。(G1~G3)




```

Gコード01.NCF - メモ帳
ファイル(E) 編集(E) 書式(O) 表
(切削Gコード)
G92X88.931Y207.088
G01X2.645Y8.331
G03X19.637Y-0.997R38.720
G02X8.316Y-23.101R12.561
G02X-25.410Y-4.620R23.639
G03X-30.493Y1.848R19.055
G02X-26.797Y6.468R19.493
G02X11.550Y18.019R17.968
G02X30.493Y9.240R26.665
G03X12.704Y-6.857R38.721
G01X-2.645Y-8.331
    
```


◎作図機能拡張

- ・中心振分円で複数の円を作図できるようにしました。
- ・中心振分四角形で複数の四角形を作図できるようにしました。
- ・放射円で複数の円を作図できるようにしました。



◎注記機能拡張

- ・複数の数字(01-001)の一方の数字を自動カウントアップできるようにしました。
- ・複数の引出線で注記を作成できるようにしました。



◎図形編集機能追加

- ・選択した図形につながる図形を、移動/コピーできます。

